



SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITÉ DE CARCASSONNE Inventaire du petit patrimoine rural isolé - Document provisoire du 29.02.2016



Contexte de l'Inventaire du Petit Patrimoine Rural Isolé sur le Grand Paysage Sud Cité p.4

Covisibilités à l'oeuvre dans le site d'étude p.9

#1 Inventaire du bâti agricole isolé p.15

#2 Inventaire des Ouvrages Hydrauliques isolés p.50

#3 Inventaire des Édifices Religieux p.58



Étude Patrimoniale OGS

1ère partie : Inventaire du Petit Patrimoine Rural Isolé sur le Grand Paysage Sud Cité.

- document du 29 février 2016

> Objet de l'étude

L'étude vise la réalisation de l'inventaire du petit patrimoine rural isolé sur un périmètre sud Cité défini dans le cadre de l'Opération Grand Site.

Parallèlement à l'inventaire, est développé l'étude patrimoniale des domaines tels que Mayrevieille, Rivoire, La Bourdette, Métairie Grande, Auriac.

Ces deux études interviennent dans le cadre d'une étude plus large concernant l'approche paysagère, économique et patrimoniale de l'île & Bords d'Aude, et du Grand Paysage, menée par le cabinet d'étude Arcadie, et dont le maître d'ouvrage est le Syndicat Mixte OGS. L'objectif étant de révéler les éléments identitaires du site, pour en assurer la préservation et la revalorisation.

L'inventaire du petit patrimoine isolé participe de l'identification des enjeux de préservation sur le plan architectural, et prévoit d'être absorbé par le PLU de la ville de Carcassonne, en cours d'élaboration, et dont la validation est prévue fin 2016.

> Historique des différents classements

Le classement Monument Historiques des fortifications de la Cité intervient en 1862.

L'arrêté du 20 juillet 1943 fait apparaître un premier site inscrit «Cité et son cadre» ; celui du 09 avril 1959 créé une zone non-aedificandi afin de préserver le paysage agricole sud Cité ; l'arrêté du 09 mars 1993 formalise un premier site classé des abords de la Cité de Carcassonne ; le 07 décembre 1997 la Cité de Carcassonne est inscrite

sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité l'UNES-CO, et dont la zone tampon fait 1.358 ha ; l'arrêté du 09 mars 1998 étend le site classé sur l'ensemble de la zone de protection non-aedificandi de 1959.

> Le périmètre d'étude


L'étude se concentre exclusivement sur le territoire agricole sud Cité concerné par le périmètre Opération Grand Site.

Il comprend environ 600 hectares sur la totalité des 1.358 hectares de la zone tampon Unesco de la «ville fortifiée historique de Carcassonne» tel qu'inscrit sur la liste en 1997. Cela représente l'ensemble du site classé à l'exclusion des zones urbaines autour du monument ; ainsi que

la portion sud du site inscrit, toujours à l'exclusion des zones urbaines.

Les sites concernés sont les suivants : Mayrevieille, Nouvelle Providence, Auriac, Saint-Pierre, Charlemagne, Rivoire, Métairie Grande, Sainte-Croix, Cabanes, Pech Mary, La Porte de Fer, Saint-Charles, et Fontgrande.

Sur le plan de la réglementation liée au patrimoine, la zone d'étude est donc impactée par le site classé, le site inscrit, ainsi qu'une zone de présomption archéologique, et plusieurs périmètres de protection de Monuments Historiques.







Sur le plan de la réglementation liée à l'urbanisme, la zone est impactée par le Plan de Prévention des Risques Inondations , le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt du massif de la Cavayère, plusieurs Espaces Boisés Classés, et le Plan d'Occupation des Sols de Carcassonne qui sera remplacé par le futur Plan Local d'Urbanisme.

> Définition des patrimoines

Le patrimoine rural, le patrimoine vernaculaire, le petit patrimoine, le petit patrimoine rural, le patrimoine de proximité, le patrimoine du quotidien, ...; la littérature emploie de nombreux termes, dont les définitions peuvent varier d'une étude à l'autre, de la même façon que l'on nomme différemment les choses d'une région à l'autre. De fait, il apparaît nécessaire de faire un point sur les définitions retenues, afin d'en dissiper toute confusion.

Le terme «petit patrimoine» cible exclusivement l'objet immobilier et mobilier, il est un contrepoint à la notion de patrimoine national des monuments historiques qui, lui, est reconnu et protégé par un classement ou une inscription; la plupart du temps, il est dit «monumental». Le petit patrimoine fait donc référence au patrimoine dit du «quotidien», et concerne les éléments non reconnus au niveau national, et non protégés; la plupart du temps sa forme est relativement modeste. On le définit également par «patrimoine vernaculaire», «patrimoine du quotidien ou de proximité» qui en sont des synonymes. Témoin de pratiques locales passées ou traditionnelles, aujourd'hui délaissées, le petit patrimoine concerne autant le milieu urbain, que le milieu rural; lexicalement, rien ne le réduit à l'un ou à l'autre de ces deux milieux.

Dès lors qu'il s'agit de «patrimoine rural», ou de son synonyme le «petit patrimoine rural», il s'agit d'un compartiment du petit patrimoine tel que décrit, dans lequel est exclu le milieu urbain.

Concernant la définition de ces deux milieux, la ville n'est

pas constituée exclusivement d'urbanité, en opposition au rural qui ne concernerait que les villages. À peu d'exceptions près, le territoire d'une ville possède à la fois des espaces urbains, mais aussi des espaces ruraux ; par extension, toute ville peut donc disposer d'un patrimoine dit «rural», comme c'est le cas pour Carcassonne.

Le patrimoine rural regroupe l'ensemble des biens culturels matériels & immatériels, et des biens naturels transmis entre les générations en milieu rural. Le présent inventaire est resserré sur les biens culturels matériels immobiliers, il s'agit alors de patrimoine rural bâti, ou petit patrimoine rural bâti.

> Qu'est-ce que le patrimoine rural bâti isolé ?

Cette catégorisation n'est pas issue de la nomenclature classique ; elle résulte d'un choix visant à spécifier au mieux l'objet de l'inventaire. Par intérêt stratégique et pédagogique, le petit patrimoine rural bâti du site a été dissocié selon deux catégories distinctes, d'une part les domaines, d'autre part le petit patrimoine rural bâti isolé.

Cette dernière terminologie renvoit à la notion d'isolement et de distance. Son existence tient essentiellement du fait de la distance des terres cultivées en rapport à la ville, au domaine, au siège d'exploitation, à l'eau. Dès lors que les terres se trouvaient à une distance trop importante, isolées, il était nécessaire de construire de quoi abriter les hommes, les bêtes, les outils, les récoltes, avoir accès à l'eau, guider à travers des repères, notamment les croix de chemins, etc.

Véritable outil du développement du territoire, ce petit patrimoine rural bâti isolé est à l'origine de la création des paysages agricoles qui l'entourent. Il a permit aux paysans qui l'ont construit, de travailler inlassablement à la réalisation de ce qui est reconnu aujourd'hui comme patrimoine naturel; et qui dans le cas de Carcassonne, constitue l'écrin de la Cité, soit une partie de la zone tampon Unesco, du site classé, et du site inscrit.

Le patrimoine rural bâti isolé s'est répandu dans le paysage en tissant un lien fort avec celui-ci ; il y participe sur le même niveau que le tracé des chemins, les haies bocagères, les empreintes parcellaires, ... Ces éléments paysagers forment un ensemble fortement lisible depuis bon nombre de points de vue en bélvédère, que ce soit depuis la Cité, ou bien depuis le site agricole même.

Construits selon un savoir-faire local, à partir des matériaux du site, bien que modeste, le patrimoine rural bâti possède une valeur architecturale vernaculaire, ainsi qu'une valeur paysagère dans son rapport au site.

Au-delà de son rapport au paysage, fortement marqué, il témoigne également de pratiques sociales et culturelles en partie disparues, mais dont leur présence dans le paysage en rappelle le souvenir.

> Méthodologie de l'étude

Cette étude est voulue la plus exhaustive possible, de sorte à recenser l'ensemble des éléments patrimoniaux. Dès lors que des éléments nouveaux seraient portés à connaissance, l'inventaire pourra en être complété.

Préalablement à l'inventaire, il a été réalisé une étude foncière afin d'identifier chaque propriétaire concerné par chacun des éléments bâtis recensés.

Trois séquences structurent la réalisation méthodologique de l'inventaire.

La première séquence concerne l'approche graphique du site en préalable à la sortie terrain. La documentation est tout d'abord compilée, puis examinée afin de localiser les éléments patrimoniaux potentiels. Il s'agit d'hypothèses formulées d'après lecture graphique du cadastre 2014, du cadastre napoléonien 1809, de photographies aériennes 1948-1958-1999, de la carte IGN 2015, du calque «bâtiments» du site géoportail, et de vues satellites. Il a été relevé de l'ordre d'une centaine de points sur le périmètre et aux abords directs dont chacun d'entre eux a été cartographié.

La seconde séquence concerne la sortie terrain, permettant de valider ou d'invalider les hypothèses recensés par l'observation graphique. Le périmètre d'étude a été quadrillé en différents secteurs : Mayrevieille, Nouvelle Providence, Auriac, Métairie Grande, Fontgrande, chemin des amandiers, Sainte Croix, Saint Charles, Cabanes, Pech Mary. La séquence a été réalisée en 6 sorties sur un mois et demi, du 09 décembre 2015 au 26 janvier 2016, avec



deux sorties préalables le 12 mai et le 17 juin 2015. Quarante deux éléments bâtis ont été identifiés et inventoriés, trente trois sont des loges de vignes, huit ouvrages hydrauliques, et une croix ; les soixantes autres hypothèses ont été vérifiées et écartées.

La troisième et dernière séquence concerne le traitement des données. Chaque élément bâti est référencé dans un document d'étude, et décrit sous forme d'une fiche d'évaluation concise. Différentes thématiques renseignent chaque élément : localisation cartographique, photographies, données typologiques, données géographiques, datation, données foncières datées de 2013, données règlementaires, description architecturale, et description paysagère.

Tout l'enjeu de cette compilation est de parvenir à évaluer, selon différents critères, le degré d'intérêt de chacun des éléments inventoriés. La définition de ces critères s'appuie sur leur lien à l'histoire du territoire et des hommes qui y ont oeuvrés, leur lien au paysage et au monument Cité, et enfin leur qualité architecturale.

Le degré d'intérêt s'échelonne selon cinq appréciations établies d'après l'évaluation des critères :

1 prioritaire

bâti à préserver de façon prioritaire, pour assurer sa préservation, et sa valorisation à venir.

> bâti fortement visible ; position stratégique ; accessible ; à forte dimension patrimoniale, architecturale, paysagère.

2 secondaire

bâti à préserver pour assurer sa préservation, et sa valorisation à venir.

> bâti visible ; accessible ; à dimension patrimoniale, & paysagère.

3 tertiaire

bâti dont l'intérêt est discutable.

> bâti visible ou non ; accessible ou non ; dimension patrimoniale, & paysagère faible ou nulle.

aucun

bâti dont l'intérêt est faible, voire nul.

non attribué

bâti inaccessible dont l'observation n'a pas permis d'évaluer l'intérêt.

Le degré d'intérêt 1 & 2 cible les éléments bâtis dont les qualités induisent un enjeu de protection. Au-delà des valeurs patrimoniales, le degré 1 se différencie du degré 2 par son enjeu stratégique clairement identifié.

Le degré 3 concerne les éléments bâtis dont la valeur patrimoniale est faible, et dont le devenir mérite d'être interrogé.

> Enjeux de préservation

L'étude a fait observer un nombre significatif de loges de vigne, segment le plus représentatif du patrimoine rural bâti isolé rencontré sur site. L'état structurel de ces constructions est dans la plupart des cas préoccupant ; peu d'entre elles sont entretenues, la grande majorité pésente une toîture ruinée, des menuiseries non closes n'empêchant pas l'accès, et des enduits altérés.

À l'occasion de différentes rencontres avec certains propriétaires, notamment des viticulteurs, il a pu être témoigné d'un faible attachement patrimonial à ces éléments bâtis. Il s'agit pour la plupart d'une relative indifférence qui bascule bien souvent dans l'appréciation négative du bâti. En effet, bien qu'il puisse exister parfois quelques attaches sentimentales, la loge de vigne est davantage source de désagrément du fait du vandalisme dont elles sont victimes. Les toitures sont pillées puis s'effondrent, les intérieurs visités et squattés, le matériel stocké cambriolé, les façades et les intérieurs saccagés et tagués, et les déchets abandonnés au pied des bâtis.

Certains propriétaires exploitants se sont exprimés sur le fait que la disparition des loges de vignes les préserve de ces désagréments, tout en facilitant le remembrement de leurs parcelles. Les cabanes sont implantées selon un cadastre ancien composé de petites parcelles selon le mode d'exploitation d'alors. Aujourd'hui, les exploitants cherchent à fusionner leurs parcelles afin d'en optimiser l'exploitation par les différentes machines agricoles. Il arrive que lorsque le positionnement de la cabane pose problème au remembrement, elle soit détruite.

Ces problématiques soulevées témoignent du péril d'un

patrimoine rural qui tend à disparaître, et dont l'indifférence des propriétaires témoigne d'un manque de sensibilisation sur sa valeur.

Aujourd'hui, il s'agit exclusivement de valeurs historique, paysagère, antropologique, sociologique; cependant, une mise en lumière de ce patrimoine, au travers d'études et d'une règlementation adaptée, permettrait de créer de la valeur immobilière. À ce titre là, les propriétaires seraient alors encouragés à mener des actions au profit de sa valorisation.



Une covisibilité souvent rencontrée concernant les loges de vignes visà-vis du monument Unesco.



Covisibilités à l'oeuvre dans le site d'étude

















#1 Inventaire du bâti agricole isolé



À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne

rond-point Charlemagne 43,196836°N 2,357762°E ET324

à définir (XIX-XX° s.) 09 décembre 2015

Gianesini. Henri Claude

exploitant viticole / bâti non clos ; désaffecté ET324 04 janvier 2008 2.281m² soit 0,2 ha friche agricole - viticole oui

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant ; brique cuite pleine; enduit; maçonnerie. tuile canal; voligeage; panne.

fortement dégradé ; toiture ruinée. ouverture nord

degré 2 forte visibilité carrefour giratoire rocade : exploitation viticole. piéton ; vélo ; voiture

Enjeu de protection CAS so⊓_ ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



- > bâti récent XXème siècle
- > architecture non vernaculaire
- > bâti non référencé cadastre
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité

visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne & puits

route de Cazilhac D42 43,192627°N 2,358958°E ET151 (bâti non réf)

à partir du milieu XX° siècle 09 décembre 2015

Belloc. Antoine Dieudonné

- / bâti non clos ; désaffecté

ET151 (bâti non réf) 08 mars 2000 6.345m² soit 0,6 ha champ non

site classé

non

zone présomption archéo.

brique cuite creuse; maçonnerie; enduit.

tuile canal; voligeage; panne.

fortement dégradé ; toiture ruinée

degré 1 forte visibilité

champ; exploitation viticole

piéton ; vélo ; voiture



Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne

route de Cazilhac D42 2,361716°E 43,193195°N ET113 (bâti non réf)

09 décembre 2015

Sarrand, Marie Jeanne Françoise

exploitant viticole / bâti clos

ET113 (bâti non réf) 02 juillet 1989 1,2 ha champ non

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant; enduit.

tuile canal. porte de couleur bordeaux ; cyprès. dégradé par endroit.

degré 1 forte visibilité champ; exploitation viticole.


piéton ; vélo ; voiture.

Enjeu de protection CAS soп ГПЕ₩ À protéger

#4 Mazet sur la route de Cazilhac







Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée



Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > architecture non vernaculaire
- > bâti non référencé cadastre





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne

route de Cazilhac D42 2,359973°E 43,195850°N ET076 (bâti non réf)

à définir (XX°siècle) 09 décembre 2015

Carbonneau, Marie Françoise Thérèse; Carbonneau, Pierre Paul; Valette, Jeanne Adèle (usufruit) - / bâti clos; désaffecté

ET076 (bâti non réf) 01 janvier 1977 8.355m² soit 0,8 ha champ non

site classé

non

zone présomption archéo.

brique cuite creuse; enduit.

tuile canal; tuile plate; voligeage

dégradé par endroit toiture tuile canal sur toiture tuile plate

degré 1 fortement visible

friche : exploitation viticole


piéton ; vélo ; voiture.

Enjeu de protection CAS soп **⁴** er ГПЕ₩ À protéger

#5 Mazet sur la route de Cazilhac - Métairie Grande







Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > architecture non vernaculaire





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne

route de Cazilhac D42 43.195791°N 2.361465°E NW001

à partir du milieu XX°siècle 09 décembre 2015

Sarrand, Marie Jeanne Françoise

exploitant viticole / bâti clos

NW001 27 décembre 1999 2,5 ha champ oui

site classé

non

zone présomption archéo.

brique cuite creuse; maçonnerie; enduit tuile canal

menuiseries de couleur bordeaux. bon état.

non

degré 2 forte visibilité

champ; exploitation viticole; rocade

piéton ; vélo ; voiture

Enjeu de protection CAS SOL ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle forte














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne mutation en loge d'habitation

chemin des amandiers 43,196191°N 2,366964°E EM027 (bâti non réf)

à définir (XIX°siècle & annexes XX°) 09 décembre 2015

Clanet, Eugénie

- / bâti non clos ; désaffecté

EM027 (bâti non réf) 01 janvier 1970 1.520m² soit 0,1 ha friche non

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant ; pierre de taille : brique crue creuse : enduit.

encadrement baie en pierre de taille. bâti ruiné constructions annexes, milieu XX°siècle, accolées à la loge d'origine.

degré 1 forte visibilité dans le paysage friche ; exploitation viticole ; chemin des amandiers. piéton ; vélo ; voiture

Enjeu de protection CAS so⊓_ ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité




#7 Mazet sur le chemin des amandiers - Gianesini

Contre indication

> bâti non référencé cadastre







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne

chemin des amandiers 43,196223°N 2.368368°E EL135 (bâti non réf)

à définir (XIX°siècle) 09 décembre 2015

Gianesini, Henri Claude ; Barbieri, Maria Giovanna (usufruit)

exploitant viticole / bâti non clos ; désaffecté EL135 (bâti non réf) 04 janvier 2008 2,2 ha champ non zone présomption archéo.

site classé

non non

pierre moellon tout venant ; pierre de taille : enduit. tuile canal ; voligeage ; génoise. pierre de taille ; génoise ; badigeon int fortement dégradé.

degré 1 fortement visible champ; exploitation viticole; chemin des amandiers.

piéton : vélo : voiture

Enjeu de protection CAS so⊓_ ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

> bâti non référencé cadastre
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

chemin des amandiers 43.195204°N 2.370105°E EL133

à définir (XIX° & intervention XX°s) 09 décembre 2015

Vidal, Étienne ; Cros, Marie Thérèse

expoitant viticole / bâti non clos ; affecté au stockage EL133 01 janvier 1970 1,7 ha exploitation viticole non

site classé

non

non, rouge en fond de parcelle zone présomption archéo.

pierre moellons tout venant; maçonnerie ; bloc agglo béton ; enduit dalle maçonnée plate sur plancher

dégradé par endroit toiture plate ; maconnerie.

degré 1 forte visibilité champ; exploitation viticole; chemin des amandiers.

piéton : vélo : voiture

CAS soп ГПЕ₩

Enjeu de protection

À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication > altération matérielle forte

#9 Mazet sur le chemin de Sainte Croix & GR36 - Vidal














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité

visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

chemin de Sainte Croix 43.199804°N 2.371870°E NV002

à définir (XIX°-début XX°siècle) 09 décembre 2015

Vidal, Étienne ; Cros, Marie Thérèse

exploitant viticole / désaffecté, non clos, toiture ruinée NV002 01 janvier 1975 2,5 ha exploitation viticole oui

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant ; brique cuite creuse ; maçonnerie ; enduit. tuile canal ; voligeage ; génoise. génoise à une rangée de tuile. fortement dégradé ; toiture ruinée.

degré 2 forte visibilité dans le paysage. exploitation viticole ; chemin de Sainte Croix : GR36. piéton ; vélo ; voiture.

Enjeu de protection CAS soп ГПЕ₩

À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité








Contre indication > bâti non référencé cadastre







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité

visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole pigeonnier

Domaine d'Auriac 43,192539°N 2.337947°E ER227

à définir. 09 décembre 2015

Rigaudis, Marie-Hélène Henriette ; Rigaudis, Pierre Emile Germain Joseph ; (usufruit) Chiambaretta, Anne Marie Yvonne hébergement hôtelier / bâti clos ; désaffecté ER155 (devenu ER227) 27 février 2004 1.587m² soit 0,1 ha friche - lande non

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant ; pierre de taille : enduit. tuile canal ; génoise. génoise ; boulin ; corniche ; arc/voute légèrement dégradé par endroit. baies condamnées

forte visibilité

friche - lande ; pinède ; rocade ; domaine Auriac ; ancien hôpital.

piéton ; vélo ; voiture.

CAS SOL ГПЕ₩

Enjeu de protection

À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité










Contre indication







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Charlemagne - La Bourdette 43,195555°N ER215 2.350702°E

à définir (XIX°- début XX°siècle) 10 décembre 2015

Zoia, Jean-Louis ; (usufruit) Zoia, Jean Umberto ; Cuculière, Janine Élise.

- / bâti clos.

FR215 11 juillet 1990 9.323m² soit 0,9 ha pinède . oui

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant; maçonnerie : enduit. tuile canal; voligeage.

reprise baie encadrement maconné


degré 1 forte visibilité malgrè pinède. pinède, exploitation viticole ; lycée Charlemagne ; rocade ; La Bourdette piéton

Enjeu de protection CAS soп ГПЕ₩ À protéger

#12 Mazet sur la rocade sud - Pennavayre







Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > périmètre Monument Hist.
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > architecture non vernaculaire





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Ste Croix & Fontgrande 43,200504°N 2.367073°E NT059

à partir milieu XX°siècle. 05 janvier 2016

Pennavayre, Anne Paule Jeanne ; Pennavayre, Jean-Paul ; (usufruit) Pennavayre, Alexandre Noël Louis Paul. commerçant Cité / bâti non clos ; désaffecté NT059 29 décembre 2008 1,9 ha friche viticole oui

site classé

non

zone présomption archéo ; périm. protection MH

brique cuite creuse; maçonnerie; enduit tuile canal ; voligeage. niche pour ex-voto au-dessus entrée.

degré 2 forte visibilité

friche; haie bocagère; rocade; St Croix ; Fontgrande ; ruisseau. piéton.

Enjeu de protection CAS SOL ГПЕ₩

À protéger

> périmètre Monument Hist.

> architecture typologique

> témoin de la vie rurale passée

> forte visibilité

> accessibilité

Valeurs > site classé > covisibilité Cité lazet sur la rocade sud - Gianesini








Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > inondation ppri Ri3







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Charlemagne - Fontgrande 43,200097°N 2.364263°E NT060

à partir milieu XX°siècle. 05 janvier 2016

Gianesini, Henri Claude ; Gianesini, Robert Jean ; (usufruit) Barbieri, Maria Giovanna. exploitant viticole / bâti clos

NT060 01 janvier 1983 1,9 ha exploitation viticole oui

site classé

Ri3 non

zone présomption archéo ; périm. protection MH

brique cuite creuse; enduit.

tuile plate mécanique ; voligeage.

fortement dégradé

degré 2 forte visibilité dans le paysage exploitation viticole; haie bocagère; ruisseau; Fontgrande. piéton.



#14 Mazet sur le chemin de la Porte de Fer & GR36 - Sourou

Valeurs

- > site classé
- > élément paysager
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

> bâti non référencé cadastre > prox. incendie pprif



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole & édifice religieux mazet, cabane, loge de vignes & croix annexée

chemin de la Porte de Fer - GR36 43.198867°N 2.374885°E EL002

à définir (XIX°-XX°siècle) 05 janvier 2016

Sourou, Caroline.

- / bâti non clos ; désaffecté.

EL002 01 janvier 1980 610m² jardin d'agrément d'une habitation non

site classé

non

non, proximité directe zone rouge

pierre moellon tout venant; enduit.

tuile canal ; voligeage ; génoise. génoise à 2 rangs. dégradé par endroit. surtoiture.

faible visibilité fond de parcelle d'un jardin de maison ; GR36 ; massif forestier La Cavayère piéton ; vélo ; voiture.

CAS SOL ГПЕ₩

Enjeu de protection

À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > périmètre Monument Hist.
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



#15 Mazet sur Fontgrande - Dousse, Cathala & Arino






Contre indication







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité

visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Fontgrande 43,201088°N NT056

2.365173°E

à définir (XIX°-XX°siècle) 20 janvier 2016

Dousse, Marie Gabrielle ; (fermage) Arino, Sébastien.

exploitant viticole Fontgrande Cathala Arino / bâti non clos ; désaffecté. NT056 27 décembre 1999 1,4 ha exploitation viticole oui

site classé.

non

zone présomption archéo ; périm. protection MH

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille; brique terre cuite; enduit. tuile canal ; génoise ; voligeage. encadrement porte ; génoise. dégradé par endroit. non.

degré 2. forte visibilité. Fontgrande ; Ste Croix ; vigne ; haie bocagère ; friche ; Cité ; rocade. piéton.

CAS SOIL ГПЕ₩

Enjeu de protection

À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle forte
- > incendie pprif aléa fort
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Cabanes: Pech An 43,192170°N 2.378413°E

à définir (XIX-XX° s.) 20 janvier 2016

EL075

Gianesini, Henri Claude ; *(usufruit)* Barbieri, Maria Giovanna.

exploitant viticole / bâti non clos ; désaffecté. EL075 04 janvier 2008 1,1 ha champ non

site classé.

non zone rouge aléa fort.

autoroute 120m; zone présomption archéo.

pierre moellon tout-venant; enduit int & ext. non non

fortement dégradé

degré 2 forte visibilité. chemin de Ste Croix; champ; friche; haie bocagère ; autoroute. piéton ; vélo ; voiture.




#17 Le Mazet de la Narbonnaise

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > périmètre Monument Hist.
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

chemin des Anglais / voie médiévale 43,205574°N 2.369306°E AS373

à définir (XIX-XX° s.) 21 janvier 2016

Commune de Carcassonne

domaine public / bâti clos ; désaffecté

AS373 21 juin 1995 0,1 ha aire accueil, stockage, stationnement oui

site classé.

non non

zone présomption archéo ; périm. protection MH.

pierre moellon tout-venant ; pierre de

tuile canal; génoise à un rang.

dégradé par endroit

rorte visibilité depuis voie médiévale voie médiévale ; friche ; parking Delteil ; Cité ; Montagne Noire. piéton ; vélo ; voiture.

CAS SOIL ГПЕ₩

Enjeu de protection

À protéger

Valeurs

- > site classé
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



- > bâti non référencé cadastre
- > incendie pprif aléa fort














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes & puits annexe

Cabanes 43,192594°N EL019

2.382597°E

à définir (XIX-XX° s.) 21 janvier 2016

Amiel, Lucien.

- / bâti non clos ; désaffecté

EL019 04 juin 1998 0,1 ha friche non

site classé

non

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant; maçonnerie; brique creuse; enduit int. tuile canal; voligeage. dégradé par endroit.

matériaux ; appareillage mur pierre.

peu visible dû à l'enfrichement Cabanes; Pech Anges; friche.

piéton.

Enjeu de protection CAS SOIL ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle forte
- > incendie pprif aléa fort

#19 Mazet sur Cabanes - Windelschmidt & Khong














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes & bassin annexe

Cabanes

43,194965°N 2.379683°E EL144

à définir (XIX-XX° s.) 21 janvier 2016

Windelschmidt, Laure Anne ; Windelschmidt, Charlie Martin ; Khong, Christian.

hébergeur touristique / bâti clos ; désaffecté. EL144 18 octobre 2007

2,2 ha friche non

site classé

non

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille : enduit. tuile canal; génoise à un rang. génoise à un rang. fortement dégradé.


degré 2 forte visibilité. friche

piéton.









Valeurs

- > site classé
- > périmètre Monument Hist.
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique

- > covisibilité Cité

- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle forte
- > incendie pprif aléa fort







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Cabanes 43,193520°N EL032

2.380379°E

à définir (XIX-XX° s.) 21 janvier 2016

Rives, Nathalie Christiane ; Rives, Claire Marie.

- / bâti non clos ; désaffecté.

EL032 22 décembre 1999 2,6 ha friche non

site classé

non zone rouge aléa fort. autoroute 320m

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille : enduit int & ext. niche ex-voto au-dessus porte int. fortement dégradé.

faible visibilité dû à l'enfrichement. friche.

piéton.

Enjeu de protection CAS SOIL ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > périmètre Monument Hist.
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité


















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

chemin des Anglais / voie médiévale 43.204269°N 2.371985°E NS008

à définir (XIX-XX° s.) 26 janvier 2016

Cathala, Louis Germain ; Dousse, Marie Gabrielle.

exploitant viticole / bâti clos ; désaffecté. NS008 01 janvier 1976 4,9 ha exploitation viticole oui

site classé

non

zone présomption archéo ; périm. protection MH

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille; maçonnerie; enduit. tuile canal; voligeage; génoise 1 rang génoise 1 rang dégradé par endroit. matériaux.

degré 1 forte visibilité.

voie médiévale ; vigne ; Cité ; parking délestage.

piéton ; vélo ; voiture.




#22 Mazet sur le chemin de St Charles

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée



Contre indication



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Saint Charles 43,200440°N NR029

2.379229°E

à définir (XIX-XX° s.) 26 janvier 2016

Sci Saint Charles

- / bâti clos ; affecté.

NR029 20 décembre 2012 0,2 ha jardin oui

site classé

non, Ri3 en fond de parcelle non

pierre moellon tout-venant; maçonnerie ; enduit. tuile canal; voligeage.

géométrie baie ; reprise maçonnerie.

degré 2. faible visibilité. chemin de St Charles ; jardin ; friche ; espace boisé. piéton ; vélo ; voiture.



#23 Mazet sur le chemin de St Charles


Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée



Contre indication

> incendie pprif aléa fort > prox. inondation ppri Ri3



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Saint Charles 43,200677°N NO053

2.381122°E

à définir (XIX-XX° s.) 26 janvier 2016

Sci Saint Charles

- / bâti inaccessible ; parcelle clôturée.

NO053 20 décembre 2012 0.8 ha exploitation truffière clôturée. oui

site classé

non, Ri3 en fond de parcelle zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant; enduit.

tuile canal; voligeage.

dégradé par endroit.

degré 2. faible visibilité. chemin de St Charles ; jardin ; ruis-seau ; haie bocagères ; friche. piéton ; vélo ; voiture.



#24 Mazet sur l'aire de Pech Mary rocade sud - Raynaud


Valeurs

- > site inscrit
- > covisibilité Cité
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité





- > bâti récent XXème siècle
- > bâti non référencé cadastre
- > architecture non vernaculaire



Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

2.383024°E

Raynaud, Jacqueline Madeleine ; (usufruit) Pujet, Andrée Augustine.

- / bâti inaccessible dû à l'enfriche-NO012 01 janvier 1989 0,5 ha friche non

site inscrit

non non

maçonnerie; brique creuse terre cuite : enduit. tuile plate mécanique ; voligeage. oeil de boeuf. dégradé par endroit.

degré 2 faible visibilité.

non

friche: rocade 6161: aire rocade

piéton ; voiture 100m.



#25 Le Mazet de la Cité des Oiseaux - Cadéac

Valeurs


- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération typologique
- > altération matérielle forte
- > incendie pprif aléa fort





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Pech Mary 43,203248°N NO040

2.382117°E

à définir (XIX-XX° s.) 26 janvier 2016

La Cité des Oiseaux (Cadeac, Pierre)

- / bâti inaccessible ; parcelle clôturée ; bâti désaffecté NO040 03 mai 2003 527 m² aire accueil, stockage, stationnement non

site classé

non

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille : enduit. non

génoise 2 rangs. fortement dégradé. géométrie baie.

degré 1. forte visibilité. Pech Mary; rocade 6161; aire stockage-stationnement; friche. piéton; vélo; voiture.

Enjeu de protection CAS so⊓_ Гпе≋ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > incendie pprif aléa fort
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne habitat de loisirs

Sainte Croix 43,194841°N EL097

2.374586°E

à définir (XIX° & annexes milieu XX°s) 09 décembre 2015

Auret, Jacqueline Marie Jeanne ; Vieu, Jean-Pierre Louis

- / bâti non clos : désaffecté

EL097 22 août 2003 1.660m² soit 0,1 ha friche non

site classé

non

zone rouge - aléa fort zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant; maçonnerie : enduit. tuile canal; voligeage.

fortement dégradé. annexe de loisir aboutée à la loge d'origine.

faible visibilité dû à l'enfrichement friche: exploitation viticole: chemin de Sainte Croix. piéton ; vélo.



#27 Mazet sur la route de Cazilhac - Ramon

Valeurs


- > site classé

- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle forte



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne

route de Cazilhac D42 43,190692°N 2 ET157 (bâti non réf) 2,361365°E

à définir (XIX°-XX°siècle) 09 décembre 2015

Ramon, Jean Joseph

- / bâti non clos ; désaffecté

ET157 (bâti non réf) 14 septembre 1989 7.905m² soit 0,8ha friche agricole non

site classé

non non

pierre moellon tout venant ; pierre de taille; parefeuille; maçon.; enduit

parefeuille; chevron. fortement dégradé parefeuille

forte visibilité

friche; haie bocagère; autoroute; rocade

piéton ; vélo ; voiture

CAS soп Гпе≋

Enjeu de protection

2ème/3ème Incertain

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > bâti non référencé cadastre
- > architecture non vernaculaire
- > incendie pprif aléa fort
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vigne cabanon

Sainte Croix 43,195347°N EL100

2.373705°E

à partir du milieu XX°siècle 09 décembre 2015

Dubois, Huguette Germaine Marie; Dubois, Marie Thérèse; Dubois, Ber-nard Jean-Marie - / bâti clos : désaffecté

EL100 12 avril 2002 7.560m² soit 0,7 ha friche non

site classé

non, Ri3 en fond de parcelle zone rouge - aléa fort zone présomption archéo.

brique cuite creuse; enduit.

tuile canal; voligeage.

dégradé par endroit

faible visibilité dû à l'enfrichementfriche: exploitation viticole: chemin de Sainte Croix. piéton ; vélo.

CAS soп LПE ₩

Enjeu de protection

2ème/3ème Incertain

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



- > bâti non référencé cadastre
- > altération typologique forte
- > incendie pprif aléa fort














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité

visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

Sainte Croix 43,197425°N EL058

2.374864°E

à définir (XIX° & annexes milieu XX°s) 20 janvier 2016

Faro, Yves; Faro, Jean-Louis.

- / bâti non clos ; désaffecté.

EL058 25 septembre 2003 0,7 ha friche non

site classé

ture : annexe.

non

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille ; maçonnerie ; ossature métal. tôle trapézoïdale acier ; struct. métal. fortement dégradé.

matériaux ; géométrie ouverture ; toi-

degré 1 forte visibilité chemin de Sainte Croix ; friche ; vigne ; plaine agricole ; Cité ; Pyrénées. piéton.

CAS SOIL ГПЕ₩

Enjeu de protection

3^{ème}

Incertain

Valeurs

> site classé

Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > bâti non référencé cadastre
- > architecture non vernaculaire














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment de loisirs pavillon & atelier

Sainte Croix 43,197723°N EL059

2.375511°E

à partir milieu XX°siècle 20 janvier 2016

Olive, Jean Joseph.

- / bâti non clos, désaffecté.

EL059 01 janvier 1970 0,1 ha friche non

site classé

non

zone rouge aléa fort

maçonnerie parpaing béton agglo ; plâtre int ; enduit ext. tuile canal ; tôle ondulée. dégradé par endroit.

non visible dû à l'enfrichement chemin de Sainte Croix; friche; vigne.

piéton.

CAS so⊓_ LПЕ₩

Enjeu de protection **3**ème Incertain

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > architecture non vernaculaire














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole remise agricole & atelier

Saint Charles 43.201209°N NR026

2.378686°E

à partir milieu XX°siècle 26 janvier 2016

Arino, André ; Arino, Christiane Anne Marie ; Arino, Guy ; Arino, Jacques Marc ; Arino Jean-Paul ; Arino, Josette - / bâti non clos : désaffecté.

NR026 05 juillet 2003 0,2 ha friche oui

site classé

non non

maçonnerie ; brique creuse ; enduit int. & ext. tuile canal; voligeage.

fortement dégradé

degré 2 faible visibilité chemin de St Charles ; friche ; champ ; vigne ; ruisseau ; haie bocagère. piéton ; vélo ; voiture.



#32 Mazet sur une butte du chemin de Ste Croix - Garrigues


Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > périmètre Monument Hist.
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité



Contre indication

> bâti non observable



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes cabanon non identifié

butte à prox. chemin de Ste Croix 43,199357°N 2.370036°E NV007

à définir 05 janvier 2016

Garrigues, René Adolphe ; Tisseyre, Louise Laurence.

- / bâti clos ; désaffecté

NV007 01 janvier 1985 4.543m² soit 0,4 ha friche oui

site classé

non

zone présomption archéo ; périm. protection MH

non observable

dalle béton non observable non observable non observable

degré 1 non visible dû à l'enfrichement friche; lande; exploitation viticole; chemin de Ste Croix; GR36. piéton



Valeurs

- > site inscrit
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité




#33 Mazet en ruine sur l'aire de Pech Mary rocade sud

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle forte







Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque

date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole mazet, cabane, loge de vignes

aire de Pech Mary (rocade D6161) 43.204521°N 2.381972°E non

à définir (XIX-XX° s.) 26 janvier 2016

domaine public / bâti en état de ruine.

non non non

non

non

site inscrit

non non

pierre moellon tout-venant ; pierre de

taille. non non état de ruine

non visible dû à la ruine. aire rocade 6161 : friche.

piéton ; vélo ; voiture.



#34 Cabanon sur le chemin de Ste Croix - Vidal


Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité

Contre indication

- > bâti récent XXème siècle
- > bâti non référencé cadastre
- > architecture non vernaculaire
- > architecture sans qualité





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

bâtiment agricole cabanon

chemin de Ste Croix 43,198989°N 2.373098°E EL064

XX° siècle 05 janvier 2016

Vidal, Étienne ; Cros, Marie-Thérèse.

exploitant viticole / bâti clos ; désaffecté EL064 01 janvier 1979 3.250m² soit 0,3 ha friche non

site classé

non

zone présomption archéo.

tôle acier ondulée.

tôle acier ondulée. non dégradé

degré 1 non visible dû à l'enfrichement friche; exploitation viticole; chemin de Ste Croix; GR36.

piéton.



#2 Inventaire des Ouvrages Hydrauliques isolés



#35 La Digue de Mayrevieille Nouvelle Providence - Servage


Valeurs

- > site inscrit
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > témoignage technologique
- > intérêt fonctionnel
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > inondation ppri Ri3



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique digue de protection contre les crues fluviales

domaine Nouvelle Providence 43,198310°N 2,331718°E ER115 (bâti non réf)

à définir (XIX°siècle) 12 mai 2015

GAF Domaine Nouvelle Providence famille Servage

exploitant viticole / bâti en fonction

ER115 (bâti non réf) 01 janvier 1977 10,56 ha vigne à l'est, bords Aude ouest non 650m_{approx.} (long)

site inscrit

Ri3

EBC espace boisé classé; zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant; maçonnerie: enduit: madrier bois

vanne madrier bois dégradé par endroit

forte visibilité exploitation viticole; bord d'Aude «parcours du coeur» piéton, vélo



#36 L'Éolienne pompe à eau de Mayrevieille - Cros Mayrevieille


Valeurs

- > site inscrit
- > covisibilité Cité
- > élément paysager
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > témoignage technologique
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > inondation ppri Ri3



Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique & éolien éolienne pompe à eau

plaine de Mayrevieille 43,200394°N 2.341030°E OR002

à définir (début XX°siècle) 17 juin 2015

Cros Mayrevieille, Jean Marie Bruno

- / bâti clos ; désaffecté

OR002 05 octobre 2010 5,6 ha champ céréalier exploité en fermage non

site inscrit

Ri3

zone présomption archéo.

pierre moellon tout vennant; maçonnerie : enduit : structure fer maconnerie

éolienne dégradée

degré 1 forte visibilté exploitation céréalière

piéton, vélo, voiture

Enjeu de protection CAS SOL Гпе≋ À protéger

Valeurs

- > site inscrit

- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique puits couvert

domaine d'Auriac 43.191628°N ES006

2.337588°E

à définir. 10 décembre 2015

Rigaudis, Marie-Hélène Henriette ; Rigaudis, Pierre Emile Germain Joseph ; (usufruit) Chiambaretta, Anne Marie Yvonne hébergement hôtelier / bâti clos ; désaffecté. ES006 27 février 2004 6.145m² soit 0,6 ha lande non

site inscrit

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant ; pierre de taille. voûte pierre moellon tout venant. voûte en berceau

fortement dégradé

faible visibilité lande

piéton

Enjeu de protection CAS so⊓_ Гпе≋ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > élément paysager
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > témoignage technologique
- > accessibilité
















Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique éolienne pompe eau & bassin

Charlemagne & La Bourdette 43,197618°N 2.352690°E OP007

à définir XIX°-début XX°siècle) 10 décembre 2015

Bourdel, Alice Marie Paule ; (usufruit) Bes, Marcelle Herminie Marguerite (décédée) exploitant viticole, profession libérale / bâti désaffecté.

OP007 01 janvier 1986 3,6 ha exploitation viticole oui, à l'exclusion du bassin

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre moellon tout venant; maçonnerie : enduit.

dégradé par endroit

degré 1 forte visibilité exploitation viticole ; parking lycée Charlemagne ; dom. La Bourdette piéton ; voiture



#39 Ouvrage hydraulique sur le chemin de St Charles

Valeurs

- > site classé
- > élément paysager
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > témoignage technologique
- > accessibilité



Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > inondation ppri Ri3
- > incendie pprif aléa fort





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique

Saint Charles 43.200603°N non

2.379382°E

26 janvier 2016

domaine public

- / bâti non clos.

non non non non non

site classé

Ri3

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant ; pierre de

taille : enduit. pierre moellon tout-venant; enduit.

dégradé par endroit. non

forte visibilité depuis chem. St Charles chemin de St Charles ; jardin ; ruis-seau ; haie bocagères ; friche.

piéton ; vélo ; voiture.



#40 Ouvrage hydraulique sur le chemin de St Charles


Valeurs

- > site classé
- > élément paysager
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > témoignage technologique
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle
- > inondation ppri Ri3
- > incendie pprif aléa fort





Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique

Saint Charles 43.200127°N

2.380387°E

26 janvier 2016

domaine public

- / bâti non clos.

non

non non non non

site classé

Ri3

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant ; pierre de

taille : enduit. pierre moellon tout-venant; enduit.

fortement dégradé.

forte visibilité depuis chem. St Charles chemin de St Charles ; ruisseau ; haie bocagères ; friche. piéton ; vélo ; voiture.

Enjeu de protection CAS SOL ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > élément paysager
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > témoignage technologique
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > inondation ppri Ri3
- > incendie pprif aléa fort














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

ouvrage hydraulique

Saint Charles 43.200136°N non

2.381062°E

26 janvier 2016

domaine public

-/-

non non non non non

site classé

Ri3

zone rouge aléa fort

pierre moellon tout-venant ; pierre de taille : enduit.

pierre moellon tout-venant; enduit. non

dégradé par endroit. non

forte visibilité depuis chem. St Charles chemin de St Charles ; jardin ; ruis-seau ; haie bocagères ; friche. piéton ; vélo ; voiture.



#3 Inventaire des Édifices Religieux

Enjeu de protection CAS SOIL ГПЕ₩ À protéger

Valeurs

- > site classé
- > covisibilité Cité
- > architecture vernaculaire
- > architecture typologique
- > forte visibilité
- > témoin de la vie rurale passée
- > accessibilité

Contre indication

- > bâti non référencé cadastre
- > altération matérielle














Typologie Typologie programme

Lieu

coordonnées gps référence cadastrale

Époque date inventaire

Propriétaire

statut propriétaire / bâti

référence cadastrale date acte superficie parcelle statut parcelle bâti référencé cad. dimensions bâti

Règlementation

site inscrit ou classé zonage plu ppri pprif autre

Cadre architectural murs

toiture / couverture détail altération matérielle altération typologique

Cadre paysager covisibilité Cité visibilité dans le paysage environnement

accessibilité

édifice religieux Croix

ancienne chapelle Ste Croix 43.201495°N 2.370936°E non

1972 gravé sur le socle 05 janvier 2016

espace public / affecté

non non

site classé

non

zone présomption archéo.

pierre de taille ; maçonnerie ; ferronerie. non gravures rembarde dégradée

GR36 ; vigne ; haie bocagère ; rocade D6161 ; ligne élec haute tension. piéton ; vélo ; voiture.